# Bobine d'allumage SKCO-0070151



## OEM Reference

| | |
|---|---|
| FORD | 4132286 |
| FORD | 4132292 |
| FORD | XM344608BA |
| FORD | XM344608CA |
| FORD | B6S718100 |
| HITACHI | HEXEXS1550 |
| HITACHI | SMC1550 |
| MAZDA | B6S718100 |
| MAZDA | B5421810XA |
| MAZDA | F2G81810X |
| MAZDA | F2G91810X |
| MAZDA | FEJK1810X |
| MAZDA | FF251810X |
| MAZDA | G60118100 |
| MAZDA | G6011810X |
| MAZDA | G60218100 |
| MAZDA | G6021810X |
| MAZDA | G60718100 |
| MAZDA | B5411810XA |
| MAZDA | G62218100 |
| MAZDA | G6221810X |
| MAZDA | G62318100 |
| MAZDA | G6231810X |
| MAZDA | JE4818100B |
| MAZDA | JE481810XB |
| MAZDA | JE4918100B |
| MAZDA | JE491810XB |
| MAZDA | KF0118100 |
| MAZDA | KF011810X |
| MAZDA | B1211810X |
| MAZDA | G6071810X |
| MITSUBISHI | H3T00772 |